



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale, laboratorio										EPOCA sec. XX dopo '45										1 - VALORE ARCHITETTONICO										NUMERO SCHEDA																			
LOCALITA Moroni VIA S. Lazzaro										N. CIV. 28A										a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo										0 1 1 0 6 7 d																			
CATASTO Bergamo f.10; mp.841b-2815										USO ATTUALE laboratorio di falegnameria-abitazione										2 - NECESSITA DI RESTAURO																													
PROPRIETA privata																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni										GRADO																			
STRUTTURE VERTICALI										STRUTTURE ORIZZONTALI										COPERTURE										UMIDITA										a b c d e									
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																				piano terreno										1 2																			
PROTEZIONE PROPOSTA																				resto dell'edificio										1 2																			
																				spazi liberi										1 2																			
																				DESTINAZIONE DI PIANO																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI																													
Costruito dopo il 1945.										Edificio addossato ad altra costruzione quadrangolare ad uno e due piani. Tetto a padiglione. Al piano terreno portichetto d'ingresso. Grande locale uso laboratorio con aperture rettangolari a tutta altezza. Al 1° piano: grandi aperture rettangolari di diverse misure sui lati nord e ovest. Ampia terrazza.										Struttura in 6.a; Muri in mattoni. Rivestimento in lastre di travertino al 1° piano. Le aperture hanno parapetto in travertino e architravi in cemento a vista. Terrazza in cemento. Spazio libero lastricato con mattonelle di diversa forma. Cancello in ferro. Tettoia in ondulato plastico. Tetto in cemento. Manto in eternit. Tapparelle.																													
PROPRIETARIO ATTUALE										CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO										PROPOSTE DI RESTAURO																													
										Fra la strada e l'ingresso piccolo spazio rettangolare lastricato.										Demolire il corpo B destinando lo spazio a verde.																													
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI																													
																				Il laboratorio si addossa alla facciata della casa alla scheda 01.1.06.56 accedendo agli archi del piano terreno.																													
DOCUMENTI ANNESSI										negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.										REDAITTA DA G.M. Labaa-maggio 1973																													
NEG.99.27/99.35																				REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																													
																				VISTA DA																													

