



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIX-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>Previtali</u>																		N. CIV. <u>16-18C</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 0 4																	
CATASTO <u>Boccaleone f.15; mp1866</u>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																										
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio e abitazione</u>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																																			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11</u>																		piano terreno									1/2									6																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																										
																		spazi liberi									1/2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
<u>Corpi B e C del XIX secolo (2° metà).</u>																		<u>Edificio in cortina formato da tre corpi di fabbrica a pianta irregolare. Corpo A: a un piano con 4 grandi aperture rettangolari su strada e copertura quasi piana.</u>																		<u>Corpo A: struttura in c.a. e muri di tamponamento in mattoni. Copertura in eternit. Contorni delle aperture in lastre di marmo. Bassa zoccolatura in ceppo. Saracinesche.</u>																	
<u>Corpo A del XX secolo (dopo '45)</u>																		<u>Corpo B: alto due piani con tetto a padiglione? A piano terra sul cortile alcune piccole aperture rettangolari e una grande, arcuata.</u>																		<u>Corpo B: muratura in mattoni. Tetto in legno e manto in coppi.</u>																	
																		<u>Corpo C: a un piano con copertura a padiglione che copre anche parte del cortile.</u>																		<u>Pavimentazione del cortile in ciottoli e cemento.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		<u>Cortile a L parzialmente coperto da tettoia sorretta da putrella.</u>																		<u>Demolizione totale per mettere in vista le muraine (creare zona verde pubblico)</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		Un cancello lo mette in comunicazione con la strada.																		OSSERVAZIONI																	
																																				<u>L'edificio sorge sull'ex area di rispetto della cerchia urbana.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA <u>G.M. Labaa</u> - maggio 1973																	
<u>NEG. 151.10a / 153.1 / 146.14 / 153.5</u>																																				REVISIONATA DA <u>V. Zanella</u> - giugno 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

