



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. <del>XX</del> dopo '45																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Previtalli																		N. CIV. 28F-30																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.13; mp.2888-2889 - Boccaleone f.15; mp.71-4865																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE officina e abitazione.																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ																					GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XX secolo (intorno al 1950)																		Edificio in cortina formato da due corpi di fabbrica accostati a pianta irregolare. Corpo su strada A: altezza di due piani. Tetto a padiglione. Piano terra con due grandi aperture rettangolari (ingresso officina). Corpo di fabbrica B: tre piani più sottotetto. Piano terra occupato da grande locale unico uso officina con aperture rettangolari di varia misura. Al primo piano due piccole terrazze triangolari e un balconcino.																		Strutture in c.a., muri di tamponamento in mattoni, intonacati. Tetto in legno e misto in c.a. e laterizio; manto in marsigliesi. Zoccolatura in intonaco rustico. Serramenti a piano terra in ferro. Piani superiori: finestre con tapparelle. Terrazze in c.a. pavimentate con mattonelle. Copertura terrazza con vetro.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Passaggio asfaltato con portale di ingresso in c.a.																		Demolizione del corpo di fabbrica A. Riporre in vista il tracciato delle mura di osservazione. Sistemare a verde pubblico la area libera di risulta. L'edificio sorge sul tracciato delle muraine, sulla roggia Colleonesca. E' sull'ex area di rispetto della cinta murata.								
BIBLIOGRAFIA																																				REDAITTA DA G.M. Labaa -giugno 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REVISIONATA DA V. Zanella -giugno 1973								
NEG.149.26 / 151.19A / 151.17a / 152.33																		Enorme insegna su strada.																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

