



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Ex casello daziario porta Osio												EPOCA sec. XVIII						1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni												N. CIV. 147						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0110715																				
CATASTO Bergamo f.13; mp. 1053												USO ATTUALE abitazione						2. NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																				
PROPRIETÀ privata			STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11												piano terreno						1/2			2/2			3/2			4/2			5/2			6/2			7/2			8/2			9/2			3		
PROTEZIONE PROPOSTA												resto dell'edificio						1/2			2/2			3/2			4/2			5/2			6/2			7/2			8/2			9/2					
												spazi liberi						1/2			2/2			3/2			4/2			5/2			6/2			7/2			8/2			9/2					
												DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																													
Costruzione del XVIII secolo.												Edificio ad inizio di cortina a pianta rettangolare. Altezza di tre piani. Tetto a padiglione.						Muratura mista, intonacata.																													
Il casello sorge in parte sui resti della antica porta.												Ingresso centrale e finestre rettangolari con inferriate ai lati.						Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																													
Sopraelevato di un piano dopo il '900 nello stesso stile.												Finestre più piccole al 2° piano.						Bugnatura, contorni, marcapiani e alta zoccolatura in arenaria.																													
Abbattuti i cancelli (1900)												Larga bugnatura.						Serramento del portale d'ingresso in metallo.																													
Chiuse a finestra le due aperture ai lati del portale.												Marcapiani.						Balastra in cemento.																													
PROPRIETARIO ATTUALE												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						PROPOSTE DI RESTAURO																													
												Le forme delle finestre, la bugnatura e altri particolari lo distinguono dal casello di fronte.						Cambiare serramento del portale d'ingresso. Stingere la bugnatura, i marcapiani, la zoccolatura. Rifare l'intonaco. Uniformare colori intonaco con quelli del casello di fronte. Acquisire all'edificio lo spazio rettangolare a nord, storicamente di sua pertinenza.																													
BIBLIOGRAFIA												Piccolo spazio a verde a sud delimitato da balaustrata.						REDATTA DA G. M. Labaa-giugno 1973																													
PELANDI, 1965, III, 47-51												negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.						REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																													
DOCUMENTI ANNESSI																		VISTA DA																													
NEG. 146.31 / 146.29																																															
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													

