



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. <u>XV</u> dopo '45									1. VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0110718</u>																										
LOCALITA Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 143									2. NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																										
CATASTO Bergamo f.13; mp. 1050A - 1056A																		USO ATTUALE abitazione									STRUTTURE VERTICALI ☐									STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITA ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno 1 2 									5																										
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1 2 																																			
																											spazi liberi 1 2 																																			
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Costruito intorno al 1960.																		DATI TIPOLOGICI Edificio interno addossato ad altri edifici con pianta a L. Altezza di quattro piani. Tetto a unica falda. Fronti sul cortile: ingresso rialzato con 4 gradini antistanti. Balcone al 1° e 2° piano. Balcone d'angolo al 3°. Addossato all'edificio lungo il lato est del cortile, basso corpo di fabbrica a un piano (garages). Fronte sul garage: balconi al 1°, 2°, 3° piano. Vano scale interno.									STRUTTURE E MATERIALI Struttura in c.a. con muri di tamponamento in mattoni, intonacati. Solai misti in c.a. e laterizio. Tetto in legno e manto in eternit. Contorni delle aperture e gradini in griglia. Zoccolatura in intonaco rustico. Pianerottoli con mattonelle. Garages in cemento con saracinesche. Cortile in ghiaia con tracce di ciottoli. Marciapiedi in cemento.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Ampio cortile quadrangolare in comune con l'edificio alla scheda 01.07.17 separato a sud con cancellata dallo spazio di pertinenza dell'edificio alla scheda 01.107.16									PROPOSTE DI RESTAURO Riacciottolare il cortile.																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 146.25a / 145.12 / 145.4																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																																			
																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																																			
																											VISTA DA																																			

