



1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XIX-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Carrozzai (Moroni)																		N. CIV. 1C,D,E																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f. 13; mp. 1039 A,B																		USO ATTUALE esposizione mobili, abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA Vano scale																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruzione del XVIII secolo.																		Edificio ad angolo fra strade con																		Muratura mista in mattoni, intonacata.								
Sec. XIX: trasformazioni interne e sopra-																		pianta a L. Altezza di tre piani.																		Solai in legno.								
sopralzo di un piano del corpo a est del																		Tetto a due falde e a padiglione.																		Tetto con orditura in legno e manto in								
vano scale.																		Fronte su via Moroni: a piano terra																		coppi.								
Sec. XX (inizio): interventi decorativi																		aperture rettangolari del negozio																		Zoccolatura e profilature delle aperture								
liberty.																		che continuano nelle stesse dimen-																		a piano terra in pietra artificiale.								
Sec. XX dopo il '45: apertura delle ve-																		sioni su via Carrozzai.																		Gradini in arenaria.								
trine su via Carrozzai e copertura del																																				Corpo in cortile con copertura e solai x								
cortile.																																				in c.a.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Dopo le ultime trasformazioni il																		Sostituzione insegne e riordinamento del								
																		piano terra su strada risulta uni-																		le aperture. Rifare intonaci. Demolire cor								
																		ficato con quello dell'edificio a																		po B.								
																		sud (01.1.06.22). Vano scala con																		Storicamente l'edificio costituisce una								
BIBLIOGRAFIA																		soffitto dipinto e ringhiera (fine																		unità con la casa a ovest (s.01.1.07.22)								
																		'800). Sotto le rampe riquadrature																		Ex deposito e fabbrica di carrozze, donde								
																		dipinte con motivi liberty. Bel ser																		il nome alla via.								
																		ramento in ferro battuto al 2° piano. Sopra																		REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		il cortile (B) ampia terrazza con																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
NEG. 148.15a / 148.21a																		lucernari. Strettissimo spazio di																		VISTA DA								
																		distacco dalla casa a sud. Piano ter																										
																		ra su strada in vivace contrasto con l'ambiente.																										

