



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziab																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO																		NUMERO - SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Carrozzai																		N. CIV. 1-5									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		0 1 1 0 7 2 4																	
CATASTO Bergamo f.13; mp.1044 a-b																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																			
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE magazzino, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 41																											piano terreno																		3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																		D 3 6																	
																											spazi liberi																																			
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruiti all'inizio del XIX secolo i corpi A e B; alla fine dell'800 il corpo C; all'inizio del XX il corpo D; attorno al 1950 il corpo E.																		Edificio in testata di cortina a pianta rettangolare con ampio cortile interno. Copertura a padiglione. Altezza di due piani. Corpo A a piano terra con grandi aperture rettangolari e portale trabeato d'ingresso. Due finestre con inferriate. Fronte interna: al piano terra porticato su pilastri rettangolari ad archi ribassati. Corpo B: ampie finestre al piano terra. Corpo C: con portico al piano terra. Corpo D: corpo aggiunto di due piani (abitazioni). Corpo E: magazzino con soppalco in legno.																		Murature prevalentemente in mattoni. Solai e tetto in legno con manto in coppi. Fronti intonacate. Alta zoccolatura in cemento rustico su via. Alcuni contorni in arenaria. Cortile e portici in cemento.																										
Create aperture con saracinesca su strada e coperto il cortile in ondulato plastico (lucernario).																																																														
La parte più meridionale del corpo B costruita (o trasformata) in epoca successiva al corpo stesso.																																																														
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Una colonna nel corpo B al piano terra sostiene le scale. Inferriate. Esiste ancora il corso dell'Oriolo Grasso delimitato verso strada da alto muro (con porta) e a ovest da antico muro in pietra squadrata.																		Liberare e riacciotolare cortile e portici. Demolire corpi D-E. Rivedere dimensioni aperture con saracinesca su strada. Restaurare cortile e portici. Proteggere spazio Oriolo Grasso. Restaurare l'antico muro di cinta che lo limita a est.																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG. 148.14a / 121.3 / 148.17a																																				REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																																				VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

