



1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Carrozzai																		N. CIV. 4D-6									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 2 6																	
CATASTO Bergamo f213; mp 1101																											2. NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio degli ultimi anni del XIX secolo.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di due piani. Tetto a padiglione.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Pianerottoli in cotto. Contorni delle aperture e gradini in arenaria.																										
Apertura centrale al piano terra murata nella parte inferiore.																		Fronte strada: a piano terra tre aperture rettangolari (molte ampia quella centrale). Al 1° piano porte-finestre rettangolari. Comignoli. Fronte est: Grande apertura rettangolare. Piccole finestre con inferriata.									Vano scale interno con lucernario.																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Al piano terra ex laboratorio per la costruzione di carrozze, donde il nome alla via (v. anche scheda n. 01.1.07.75).									Restauro generale. Rifare il tetto, gli intonaci e il fronte ovest. Riaprire aperture centrali.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG. 148.25a / 145.16																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										

