



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Ex rustici, scuderie del palazzo del Consorzio																		EPOCA sec. XIX																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni																		VIA Moroni																		N. CIV. 103								
CATASTO Bergamo f.13-14; mp.2819-1002																		PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE depositi								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		1 - VALORE ARCHITETTONICO																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
PROTEZIONE PROPOSTA																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
																		piano terreno																		1 2								
																		resto dell'edificio																		1 2								
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito all'inizio del XIX secolo il corpo a sud (B); graduale espansione a nord e a ovest (completato prima della fine del secolo).																		Edificio interno con pianta a L formato da tre corpi di fabbrica. <u>Corpo A</u> : un piano, tetto a una falda. Aperture rettangolari di vario tipo (alcune originali). <u>Corpo B</u> : due piani, tetto a due falde. A piano terra due grandi aperture rettangolari oltre la porta e una semicircolare (con inferriata). Al 1° piano ex fine nile chiuso con un assito in legno fra i pilastri di sostegno. Tetto molto sporgente. <u>Corpo C</u> : un piano. Tetto a due falde. Grandi aperture rettangolari e una grande finestra con inferriata.																		<u>Corpo A</u> : muratura in mattoni con tracce di intonaco. Tetto in legno e manto in coppi e eternit. <u>Corpo B</u> : muratura mista. Tetto in legno e manto in coppi. Piano terra intonacato. Serramenti in legno. Contorni della lunetta in arenaria. <u>Corpo C</u> : muratura mista. Tetto in legno e manto in eternit e ondolux. Serramenti in legno (tranne uno)? Spazio libero in ghiaia.								
Sostituite alcune coperture.																		Tetto a due falde. Grandi aperture rettangolari e una grande finestra con inferriata.																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Tetto a due falde. Grandi aperture rettangolari e una grande finestra con inferriata.																		Demolizione dei corpi A e C. Togliere muretto e rete metallica. Acciottolare il cortile. Restauro integrale del corpo B, rispettando materiali e forme primitivi. Si propone di salvare in parte l'edificio come documento storico (antiche mura di fiume).								
BIBLIOGRAFIA																		<u>CARATTERISTICHE E CONTESTO</u>																		REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		Largo spazio esterno antistante i corpi B e C, recintato da basso muretto con rete metallica. Accesso da due cancelli.																		REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
NEG. 139.6a / 148.36a / 139.9a																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

