



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio di servizio(scuderie, abitazioni)</u>																		EPOCA <u>XIX-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>Moroni</u> VIA <u>Moroni</u>																		N. CIV. <u>89-91</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Bergamo f.13 14m.p:1002</u>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>garage abitazione</u>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ									GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nei primi anni del XIX secolo. Riformato interno al 1930. Trasformate le aperture a piano terra sul vicolo.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare. Altezza di due piani più sottotetto (la parte terminale a est a due piani). Tetto a due falde e a padiglione. Fronte sud (su un vasto cortile): grandi aperture rettangolari con serramenti originali a piano terra (ex scuderie). Al 1° piano ballatoio. Porte finestre rettangolari. Sul vicolo a nord: portale arcuato centrale d'ingresso e serie di grandi aperture rettangolari.									Muratura in mattoni. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto un coppi/ Fronti intonacate. Ballatoio e mensole in cemento. Contorni in pietra artificiale. Al piano terra sul cortile serramenti in legno. Zoccolatura in cemento rustico. Gradino vano scala in arenaria. Pavimenti e pianerottoli in mattonelle, quello dell'androne in mattonelle di cemento.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Serramenti originali delle scuderie a piano terra. Gronda con festonatura verso il cortile. Ballatoio continuo al 1° piano. Ringhiere in ferro Corto androne piano nella parte centrale dell'edificio. Marciapiede sul cortile in ciottoli.									Riparare il tetto. Rifare l'intonaco. Uniformare il colore del fronte sud. Riformare il fronte al piano terra verso il vicolo.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									Riservare il vicolo ai pedoni. Proteggere la tipologia originale.								
NEG. 150.33/145.20/145.23/148.35a																											REDATTA DA <u>G.M. Labaa-giugno 1973</u>								
																											REVISIONATA DA <u>V. Zanella-giugno 1973</u>								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

