



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio resid. 8 autorimessa privata																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 3 3								
LOCALITA Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 85									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO A}3 C}3 B=6								
CATASTO Bergamo f.11-10; mp.994-996																																																					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE ufficio,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno																		1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio																		1 2								
																											spazi liberi																		1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruiti nel XIX secolo i corpi A e C; nella prima metà del sec.XX il corpo B.																		Corpo A:edificio in cortina a pianta rettangolare.Altezza di due piani.Copertura piana.Aperture rettangolari.Tetto a terrazza con ala sporgente su mensole.									Corpo A:terrazza in cemento.Corpo B:in cemento armato.Serramenti in ferro.Corpo C: pilastri, mensole e muro in c.a. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.Cortile in cemento con tettoia in ondolum.																										
Corpo A: murate le aperture a piano terra sul cortile.																		Corpo B: in-terno,addossato,a pianta rettangolare.Altezza di un piano.Copertura a terrazza.Su parte della terrazza ricavata una veranda.A piano terra ampie aperture.Una scala a pioli conduce alla terrazza del corpo A.									Corpo C:alta tettoia a filo di strada con grande serramento scorrevole a piano terra.Su strada alto muro scandito da pilastri con alte mensole che sorreggono la copertura (a una falda).																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Ampio cortile rettangolare coperto dal tetto del corpo C e da una tettoia sul lato nord.Due gabinetti esterni a est.									Demolire corpo B,tettoia in cortile e gabinetti esterni.Rifare pavimentazione																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																		cortile.Riservare vicolo ai pedoni.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									L'edificio oggetto della scheda fa parte dello stesso intervento edilizio delle case a nord (s.01.1.07.37-01.1.07.38).																										
NEG.137.25/ 137.24 / 137.23 / 145.24																											REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										

