



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 81									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 3 5																	
CATASTO Bergamo f. 10; mp.997																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruzione degli inizi del XIX secolo (la via Carrozzai fu aperta intorno al 1820). Rifatti i ballatoi all'inizio del XX secolo.																		Edificio in cortina ad angolo fra strade con pianta a L. Altezza di quattro piani. Sulla fronte interna ballatoi. Sul fronte strada piccolo portale arcuato d'ingresso. Negozi ad arco molto ribassato. Marcapiano. Stretta apertura rettangolare nel vicolo.									Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolo e marcapiano in ceppo. Contorni delle aperture in arenaria. Androne in mattonelle di cemento e zoccolatura in piastrelline. Cortile in mattonelle di cemento.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Piccolo cortile rettangolare coperto dalla falda del tetto.									Togliere zoccolatura androne. Stingere contorno in arenaria.																										
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
																											Usa le scale della casa a nord (s.01.1.07.36).																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																										
NEG. 85.8 / 139.19a																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

