




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE E Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 65-67-69									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f. 11; mp. 994																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA la tipologia e il ballatoio																		resto dell'edificio									1/2								
																		spazi liberi									1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito nei primi anni del XIX secolo. Sec. XX prima '45: a piano terra modificata apertura. Dal vano scale tolta la rampa che conduceva dal piano terra al 1° piano. Aggiunta scala esterna a ovest per il 1° ballatoio.																		Edificio interno, addossato ad altri edifici a pianta rettangolare. Altezza di tre piani più sottotetto. Tetto a due falde. Sul fronte sud due ordini di ballatoi. Locali a piano terra con volte a padiglione. Vano scale centrale con grandi aperture arcuate sui ballatoi.									Muratura in mattoni, intonacata. Bolai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Zoccolatura in intonaco rustico. A piano terra contorni in arenaria. Al 1° e 2° piano contorni delle porte in legno. Ballatoi con mensole e piane in pietra. Scale in arenaria.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		A piano terra strette porte rettangolari intervallate da finestre quadrate con inferriata. Ai ballatoi bella ringhiera lavorata.									Ripristinare la tipologia originale. Rifare sottogronda e intonaco. Restaurare le mensole dei ballatoi. Sostituire la lamiera del tetto con coppi. Ricostruire aperture alterate a piano terra.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
																											Buon esempio di casa ottocentesca a ballatoio.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDAITTA DA G.M. Labaa-giugno 1973								
NEG. 137.16 / 137.17 / 153.17																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA