



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX prima '45																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 4 2								
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 47...51																																			
CATASTO Bergamo f.11; mp. 974-975																																				GRADO a b c d e 1 2 3 4 5 5																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COBERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																																				piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2								
																																				spazi liberi									1 2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del decennio 1930-40																		Edificio in cortina con pianta a U. Altezza di quattro piani. Copertura a padiglione. Verso il cortile tre ordini di balconi due balconi ad angolo sul lato nord-est. Ala a nord a tre piani con terrazza sovrastante.																		Muratura mista, intonacata. Contorni aperture in cortile in pietra artificiale. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Balconi in cemento. Terrazza con tettoia in ondulato plastico. Androne e pianerottoli in mattonelle.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Buona zoccolatura in arenaria su strada. Rivestimento in litoceramica fino al marcapiano. Largo androne con stucchi nel soffitto.																																			
BIBLIOGRAFIA																		Vano scale con lucernario.																		OSSERVAZIONI																	
																																				Il disegno della fronte interrompe quello della quinta viaria.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																																			
NEG. 137.10 / 154.17 / 147.32																																				REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																	
																																				REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

