



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 01110744																	
LOCALITÀ Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 37-39-41									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO Bergamo f.11; mp. 2614																		USO ATTUALE negozi, abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno 1/2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1/2																										
																											spazi liberi 1/2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Ristrutturazione interno al 1930 di un antico edificio.																		Edificio in cortina a pianta irregolare. Altezza di quattro piani. Tetto a due falde. Fronte interna a tre ordini di ballatoi. Ala nord: vano scale, con due finestre arcuate. Fronte strada: portale rettangolare centrale d'ingresso fra due negozi con volte a botte e aperture ad arco ribassato. Due balconi al 2° piano.									Muratura mista, intonacata. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Ballatoi e mensole in cemento. Contorni e gradini in arenaria. Androne e cortile in mattonelle di cemento. Su strada: serramenti negozi in ferro. Balconi in pietra artificiale. Alta zoccolatura in marmo.																										
Nella stessa epoca su strada aggiunta alta zoccolatura.																																																					
Dopo il 1945 trasformazione aperture su fronte interna.																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Ballatoi del 1° e 2° piano su mensole lavorate. Vetri colorati. Serramenti a piano terra, ringhiere e inferriate '900. Lungo androne con volta a botte e cancello a metà cortile quadrato con accesso arcuato al vano scale.									Rilevare tapparelle. Ricomporre aperture esterne. Togliere insegna luminosa. Unificare colori serramenti.																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
NEG.85.19 / 133.36 / 133.37 / 147.18																											REDATTA DA G.M. Lahaa-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



