



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>Moroni</b>																		N. CIV. <b>17-19</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11; mp.953-955</b>																		USO ATTUALE <b>laboratorio artigiano, abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 1 0 7 4 8											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									a b c d e								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<p>Probabilmente del XVII secolo. Cortile coperto fino all'altezza del 1° piano. L'antico laboratorio Berera (coltellificio) ha qui sede dal 1811. Il negozio, molto interessante, rimase inalterato fino al 1970; anno in cui venne radicalmente alterato.</p>																		<p>Edificio su lotto quasi rettangolare tra due strade con fronti in cortina. Altezza di quattro-cinque piani. Tetto a più falde. Fronte su via Moroni: apiano terra negozio con serie di aperture rettangolari. Fronte su via S. Bernardino: piccolo portale arcuato. Aperture negozio</p>									<p>Muratura in mattoni, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Androne in mattonelle di cemento. Scale in gran parte in legno. Fronte su via Moroni: negozio con saracinesche. Zoccolatura e rivestimento in cemento martellinato. Contorni delle finestre in arenaria. Fronte su via S. Bernardino: portale e alcuni contorni in arenaria.</p>								
ad arco ribassato. Ai piani superiori finestre sfalsate in altezza.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Vano scale esterno con pianerottoli-ballatoi, in gran parte ancora in legno. Piccolo cortile sopraelevato coperto da lucernario. Corte androne piano.									Risanamento. Su via S. Bernardino: stingere i contorni in arenaria. Riportare serramento negozi a filo strada. Togliere saracinesche. Ristrutturare esternamente il piano terra su via Moroni.								
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>G.M. Labaa-giugno 1973</b>								
NEG. 152.16 / 152.5 / 152.21 / 152.20																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-giugno 1973</b>								
																		VISTA DA																	

