



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVII-XX</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <u>0110756</u>																	
LOCALITA' <u>Moroni</u> VIA <u>S. Bernardino</u>																		N. CIV. <u>11-11D</u>									2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e																	
CATASTO <u>Bergamo f.11;mp.964-2615</u>																																																					
PROPRIETA' <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozi,abitazione</u>																																																					
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITA' ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art.11</u>																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruzione del XVII secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare alto tre piani più ampio sotto tetto. Tetto a due falde. Fronte strada coppi-									Muratura in mattoni,intonacata																										
Agli inizi del XX secolo ristrutturazione generale																		da: a piano terra piccolo portale arcuato d'ingresso e negozio con grande apertura rettangolare e volta a botte. A ovest corpo di fabbrica a due piani con terrazza sovrastante. Ballatoio ad angolo al 1° piano. Al 2° piano veranda d'angolo in comunicazione col terrazzo. Vano scale con lucernario									Tetto con orditura in legno e manto in Contorni in pietra artificiale e in arenaria. Ballatoi in cemento su mensole in arenaria e in ferro (1° piano) e in cemento (2° piano). Terrazza e cortile pavimentati in cemento																										
Il vano scale è stato ricavato nello ex cortile interno. Costruito in epoca posteriore, all'inizio del secolo, corpo di fabbrica a due piani coperto a terrazza (B)																		CARATTERISTICHE: facciata decorata a graffito. Lamiera festonata sopra il negozio. Coronamento rettilineo aggettante. Androne inclinato e asimmetrico con volta a botte. A nord piccolo spazio libero trapezoidale con basso muretto divisorio e gabinetto esterno. Terrazza in parte sporgente su mensole lavorate. Belle aperture al 1° piano									Terrazza con balaustra in pietra artificiale. Androne e pianerottoli in mattonelle di cemento																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Demolire gabinetto in cortile. Levare veranda. Cambiare rivestimento a piano terra. Restaurare decorazioni in facciata. Rifare sporto gronda. Modificare serramento negozio. Demolire recinzione in cortile																										
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA <u>G.M. Labaa-giugno 1973</u>																										
<u>NEG.153.30a/147.10a/144.5a/144.2a</u>																											REVISIONATA DA <u>V. Zanella-giugno 1973</u>																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

