



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 6 0								
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 15									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
CATASTO Bergamo f.11;mp.958																																												
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione																																												
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2								
																											spazi liberi									1 2								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Epoca di costruzione:sec.XVIII																		Edificio in cortina con pianta rettangolare.Altezza di 4 piani.Tetto a 2 falde.Su fronte strada portoncino arcuata d'ingresso e negozio con apertura ad arco ribassato e inferriata nell'arco									Muratura mista,intonacata																	
Sec.XX:aggiunto corpo B																		Due balconcini al 1° piano setten-teschi									Solai in legno																	
Sec.XX:sul lato ovest del cortile costruito corpo di fabbrica a due piani con tetto a una falda in eternit(C) e una tettoia																		Sottogronda con cornice e travetti a vista.Sul retro corpo di fabbrica B a due piani con tetto a una falda									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ballatoi d'angolo al 1° piano									Balconcini e contorni in arenaria																	
																		Al 2° piano una finestra con tettuccio in coppi									Retro:balcone in legno su mensole in pietra																	
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									Demolire il corpo C e tettoia.Rifare in tonaco sul retro unificando le tinte																	
DOCUMENTI ANNESSI																											Stingere contorni in arenaria dipinti																	
NEG.174.14/144.8a																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

