



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE			Edificio residenziale						EPOCA			sec. XIX						1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ			Moroni VIA S. Bernardino						N. CIV.			15B-17B						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0 1 1 0 7 6 1					
CATASTO			Bergamo f.11;mp.986-985						PROPRIETÀ			privata						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni					
USO ATTUALE			negozi,abitazione						STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			UMIDITÀ			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE			P.R.G. n.a. art.11						piano terreno			resto dell'edificio			spazi liberi			A=3 B=6								
PROTEZIONE PROPOSTA									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Ristrutturazione del sec. XIX di un edificio del secolo precedente									Ampio edificio in cortina a pianta irregolare;altezza di 5 piani; copertura a 2 falde									Muratura mista,intonacata Solai in legno.Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Sec. XX:aggiunto sul fronte verso il cortile un corpo di fabbrica a tre piani; modificate alcune aperture al 3° e 4° piano									Su strada, a piano terra,serie di grandi aperture rettangolari;all'ultimo piano porte-finestre con ringhiera.Nella fronte sul cortile corpo di fabbrica di 3 piani più avanzato rispetto a quello dell'edificio;con un balcone al 1° piano e una terrazza sopra il 2°,coperta da tettoia.Dal tetto sporge il lucernario del vano scala									Rivestimento piano terra su strada in marmo bianco.Contorni finestre in arenaria.Terrazza e balcone sul retro in cemento								
Aggiunti due corpi di fabbrica a un piano sui lati ovest e nord del cortile									Ristrutturazione piano terreno per negozi									Tettoie sulla terrazza in eternit e ondulato plastico.Androne con carraie in arenaria e corsia centrale in mattoni Cortile in parte acciottolate								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE E CONTESTO:finestre al 1° piano in facciata con architrave sostenuta da mensole.Cortile quadrangolare in parte ingombro;piccolo spazio libero a nord coperto da tetto,con gabinetto esterno.Piano terreno su strada in contrasto con l'ambiente									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Demolire corpi B.Togliere rivestimento a piano terra su strada.Risanamento								
DOCUMENTI ANNESSI									NEG.153.21a/137.5/144.9a/144.7a									OSSERVAZIONI								
																		REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973								
																		REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																		VISTA DA								

