



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVI-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV 25									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 6 7								
CATASTO Bergamo f.11-14;mp.1010																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1			2			3			4			5					
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1			2			3			4			5					
																		spazi liberi									1			2			3			4			5					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Murature molto antiche visibili sul lato sud																		Edificio interno addossato ad altri edifici.									Muratura mista con intonaco in parte scrostato																	
Del XVI secolo la colonna																		Pianta quasi rettangolare									Solai in legno																	
Demoliti parte dei ballatoi e creata una rampa di scale esterne a sud in sostituzione di quella originale a nord																		Tetto a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
Installati gabinetti esterni nei ballatoi																		Altezza di tre piani									Ballatoi in legno																	
																		Due ordini di ballatoi con scale esterne sul frontè est									Alcuni contorni in arenaria																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Scale in parte in pietra, in parte in legno																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		A piano terra colonna in arenaria con capitello lavorato cinquecentesco									Pavimentazione ballatoi in mattoni																	
																		Brani di muratura a spina di pesce sul lato sud									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		A ovest scorre l'Oriolo Grasso									Ricostruire tipologia originale.Rifare gronde.Liberare lo spazio sotto il ballatoio a piano terra																	
																											Proteggere il percorso dell'Oriolo Grasso																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																										
NEG.150.25/180.12a/150.28																											REDATA DA G.M.Labaa-giugno 1973																	
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

