



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XIX</b>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Meroni</b>																		VIA <b>S. Bernardino, 33B/Carrozai</b>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre								
CATASTO <b>Bergamo f.14;mp.1018</b>																		N. CIV. <b>8-8A</b>																		d) buono e) ottimo								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a) impossibile b) restauro integrale																				
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		c) restauro interno o esterno									d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		piano terreno									a b c d e																	
																		resto dell'edificio									GRADO																	
																		spazi liberi									3																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
L'edificio attuale è ciò che rimane di una ben più ampia casa demolita intorno al 1820 per tracciare via Carrozai																		Stretto edificio in cortina ad angolo retto tra due strade																		Muratura in mattoni,intonacata								
																		Pianta rettangolare																		Solai in legno								
																		Altezza di tre piani																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a mezzo padiglione																		Contorni aperture in arenaria								
																		A piano terra negozio ad angolo con due aperture arcuate																		Scale in pietra								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Zoccolatura in cemento rustico								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte simmetrica su via Carrozai con due finestre quadrangolari con inferriata a piano terreno																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Vecchio negozio dai serramenti originali																		Sistemare intonachi								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
PELANDI, 1965, III, 63																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA <b>G.M.Labaa-giugno 1973</b>								
NEG.121.7/121.6																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella-giugno 1973</b>								
																																				VISTA DA								

