



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 35-35B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 7 7																	
CATASTO Bergamo f.13-14.;mp.1058-1059-1060																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito attorno al 1970(arch.V.Son zogni)																		Edificio isolato ad angolo di stra da formato da due alti corpi di fabbrica collegati da un corpo più basso									Struttura in c.a.																										
																		Altezza di cinque piani.Pianta irregolare.Su via S.Bernardino por tico su quattro grossi pilastri;ai piani superiori finestre in parte a filo facciata,in parte incassate									Muri di tamponamento in mattoni																										
																		Su via Carrozzai corpo di fabbrica a un piano con grandi aperture ret tangolari									Solai a tetto misti in laterizio e c.a.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									Manto in marsigliesi																										
																		Dal vicoletto a sud rampa d'acces so ai garages in parte interrati e in parte all'esterno									Rivestimento piano terra in ceppo																										
BIBLIOGRAFIA																		Due aiuole a livello strada e un giardino pensile al 1° piano									Balconi in cemento a vista																										
																		negozi, attività artigianaII, vetrine, insegne, ecc.									Cancellata in ferro su via Carrozzai																										
DOCUMENTI ANNESSI																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
NEG.121.5/148.16a/121.11																											Togliere l'intonaco all'antico muro di confine con l'Oriolo Grasso																										
																											OSSERVAZIONI																										
																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

