



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII?-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 39-41A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 7 9																	
CATASTO Bergamo f.14;mp.1061																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a . art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del sec.XVII																		Edificio in cortina ad angolo tra due strade									Muratura mista,intonacata																										
Interventi nel secolo scorso																		Pianta quasi rettangolare									Solai in legno																										
Modificate alcune aperture a piano terreno																		Altezza di quattro piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Copertura a padiglione									Ballatoi con mensole e piane in pietra																										
																		Tre ordini di ballatoi sul fronte nord e ballatoio al 3° piano sul fronte ovest									(in legno sul fronte ovest)																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Alcuni contorni e gradini in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ballatoi sul vicolo con mensole sagomate									Zoccolo e bugnatura su via S.Bernardino in intonaco rustico																										
																		Muri a scarpa sui lati nord e ovest									Pianerottoli in linoleum																										
BIBLIOGRAFIA																											PROPOSTE DI RESTAURO																										
																											Rifare intonachi e pianerottoli scagolate. Levare le insegne luminose e di osservazioni reclam del bar																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.: vecchia insegna del bar su via S. Bernardino da conservare; in contrasto con l'ambiente, invece, la finestra al piano terreno									REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																										
NEG.151.20a/151.23a/169.17																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

