



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 7 8 0																	
LOCALITÀ Moroni VIA S. Bernardino																		N. CIV. 43									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.14;mp.1093																																																					
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																																																					
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COPERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art?11																											piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio probabilmente del XVII se																		Edificio in cortina a pianta ret-									Muratura prevalentemente in mattoni, in																										
colo																		tangolare									tonacata																										
Interventi nel sec.XIX																		Altezza di tre piani									Solai in legno																										
Terrazza sulla copertura del sec.																		Copertura a una falda e piana									Tetto con orditura in legno e manto in																										
XX																		Altana sopra il tetto									coppi																										
																											Contorni aperture in arenaria																										
																											Zoccolo in pietra																										
																											Bugnatura in cemento																										
																											Terrazza con pilastri in cemento																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Grande apertura rettangolare di in									Demolire terrazza																										
																		gresso																																			
																		Inferriata sovrastante																																			
																		Buon portone in legno																																			
																		Basse ringhiere alle finestre																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																										
NEG.151.21																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										

