



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0110787																	
LOCALITÀ Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV. 53B-55									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
CATASTO Bergamo f.14;mp.1077-2922																																				GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI ☐																		STRUTTURE ORIZZONTALI ☐									COBERTURE ☐									UMIDITÀ ☐																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n .a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI Probabilmente del XVIII secolo																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta tra-									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista,intonacata																										
I loggiati sono stati in parte chi-																		pezoidale.Altezza di 4 piani più									Solai in legno.Tetto con orditura in le-																										
si a veranda																		sottotetto.Fronte strada:a piano									gno e manto in coppi																										
Accecate luci nord portico e loggiati																		terra alta zoccolatura ,negozi con Su strada :portale e contorni in arena-									ria.Comignolo in mattoni																										
																		2 grandi aperture rettangolari e									Androne pavimentato in mattonelle di ce-																										
																		portale arcuato d'ingresso a sesto									mento																										
																		leggermente ribassato.Marcapiano									Gradini in arenaria																										
																		fra il 2° e 3° piano.Finestrini									Pianerottoli in mattonelle																										
																		nel sottotetto.Comignolo.Fronte																																			
																		interna:vano scale semiesterno con																																			
																		loggiati e portico con grandi a-																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		erture rettangolari									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		CARATTERISTICHE E CONTESTO: porta									Rifare intonaco in facciata																										
																		le lavorato con stemma in chiave																																			
BIBLIOGRAFIA																		Finestre dipinte in facciata per									OSSERVAZIONI																										
																		creare simmetria.Cancellata in fer-																																			
																		ro nel portico.Travature a vista																																			
																		nelle logge.Lungo e largo androne																																			
																		negozi, attività artigianaII, vetrina, insegna, ecc. piano																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.M.Labaa-giugno 1973																										
NEG.149.5/149.6/149.14/149.13																											REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

