



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA 0110789								
LOCALITA' Moroni VIA S.Bernardino																		N. CIV. 57B-59A																										
CATASTO Bergamo f.13-14;mp.1079-2952-1087																																												
PROPRIETA' privata USO ATTUALE negozio,abitazione																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'						GRADO 3																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.A. art.11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI Edificio degli inizi del '900																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina con pianta ad U.Corpo su strada a 4 piani ALI nord e sud simmetriche a tre piani.Coperture a due falde Tre ordini di larghi ballatoi sulla controfacciata Balconi al 1° e 2° piano sul lato ovest dell' ala nord																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni(in parte anche in primme)intonacata.Tetto con orditura in legno e manto in coppi Fronte strada :contorni finestre,balconi bugnatura;sottogronda in pietra artificiale.Ballatoi in cemento.Contorni finestre sulle ali in cemento Gradini in arenaria Pianerottoli in mattonelle di cemento Cortile in ciottoli								
LEGGERO rialzo delle ali con tetto in eternit a una falda																																												
A sud murata un'apertura a piano terra																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Su strada a piano terreno 4 aperture arcuate(una di esse più ampia); al 1° piano lungo balcone con 2 porte -finestre timpanate;al 2° due balconcini laterali.Triglifi nel 1° marcapiano;dentelli sottogronda.Portale non centrale con paccarrì ai piedi.Bel portone d'ingresso.Ampio sporto del tetto(fronte interna)retto da travi a vista																		PROPOSTE DI RESTAURO Levare insegna luminosa.Unificare colori in cortile								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI NEG.149.9/149.10/149.36/149.33																																				REDATTA DA G.M.LAbaa-giugno 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella-giugno 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

