



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XV-XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>S.Bernardino</b>																		N. CIV. <b>6-6a</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.1247</b>																		USO ATTUALE <b>negozi e abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.G.R.n.a. art.11</b>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio in cortina porticata tardo medioevale, di prevalente carattere settecentesco.																		Edificio in cortina su stretto lotto rettangolare con cortile interno, porticato su via S.Bernardino. Altezza di tre piani più sottotetto con secondo corpo di fabbrica oltre il cortile di quattro piani più sottotetto ampio. Tetti a due falde.									Muratura mista intonacata. Solai in parte in c.a. e in parte in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Scale in arenaria e pianerottoli in legno. Contorni delle finestre in arenaria.								
Cortile ridotto sul lato sud per ricavarvi servizi. Tamponamento portico a due luci nel cortile ad uso magazzino.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portico con pilastri in pietra a spigoli smussati. Nel 2° corpo di fabbrica magazzino a volta, ricavato dal portico. Scale e pianerottoli esterni (ma coperti) sul lato nord del cortile. CANTINE MOLTO AMPIE.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																											Parte dell'edificio è stata ristrutturata di recente.								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDAITTA DA <b>G.M.Petrò</b> -marzo 1973								
NEG.20.5/11.19/11.20																											REVISIONATA DA <b>N.Zanella</b> -marzo 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

