



1									1									1																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>												EPOCA <b>sec.XV-XIX</b>						1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						NUMERO SCHEDA <b>0 1 1 0 8 0 4</b>											
LOCALITÀ <b>Moroni</b>						VIA <b>S.Bernardino</b>						N. CIV. <b>8</b>																							
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.1245</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>						USO ATTUALE <b>negozio vuoto ,abitazione</b>												GRADO <b>3</b>																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno						1 2																	
												resto dell'edificio						1 2																	
												spazi liberi						1 2																	
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																																			
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada</b>																																			
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Ristrutturazione probabilmente otto- centesca di un edificio in cortina porticata tardo medioevale. Copertura del cavedio che funziona da vano scale.									DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina con portico su via S.Bernardino di stretta e allun- gata pianta rettangolare. Altezza di quattro piani più sotto- tetto abitabile. Stretto e lungo an- drone d'ingresso che riceve luce dal portico su strada. Cavedio con lucernario in un lato del quale si svolgono le scale. CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Gronda e tinteggiatura identiche a quelle dell'edificio al n.10(mp. 1244,v.scheda 01.1.08.05). Pilastrini del portico su strada qua- drangolari a spigoli smussati in pietra.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle finestre in arenaria. Scale in arenaria, pianerottoli con pia- strelle, copertura cavedio con vetro e re- te metallica.																	
PROPRIETARIO ATTUALE									PROPOSTE DI RESTAURO Risanamento e ristrutturazione									OSSERVAZIONI I retri delle abitazioni danno su uno squallidissimo spazio in condizioni di estremo degrado.																	
BIBLIOGRAFIA									DOCUMENTI ANNESSI negoci, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA <b>G.M.Petrò -marzo 1973</b> REVISIONATA DA <b>V.Zanella -aprile 1973</b> VISTA DA																	
NEG.20.7/20.14																																			
1									1									1																	

