



1									2									3																																																														
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																																												
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XX prima '45</b>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottime									NUMERO SCHEDA <b>0 1 1 0 8 3 4</b>																																			
LOCALITÀ <b>Moroni</b> VIA <b>Palazzolo</b>																		N. CIV. <b>72-78</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																			
CATASTO <b>Boccaleone f.26;mp.3573</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione, negozio e deposito sementi</b>																		a b c d e									4																																			
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																	
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno																		1/2									4																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1/2																																												
																		spazi liberi																		1/2																																												
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI <b>Edificio del 1930 circa.</b>																		DATI TIPOLOGICI <b>Edificio in cortina a pianta quadrangolare.</b>																		STRUTTURE E MATERIALI <b>Muratura mista intonacata.</b>																																												
																		<b>Basso corpo di deposito sementi e piante aggiunto sul retro.</b>																		<b>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</b>																																												
																																				<b>Contorni delle aperture ed elementi decorativi in pietra artificiale.</b>																																												
																																				<b>Copertura in ondolux del corpo aggiunto sul retro.</b>																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>Fronte simmetrica con balconi su mensole.</b>																		PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		<b>Spigoli a finto bugnato e gronda su mensola.</b>																																																														
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																												
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG.21.22/59.22a</b>																		<b>negoci, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.</b>																		REDDATTA DA <b>G.M.Petrò-marzo 1973</b>																																												
																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella -aprile 1973</b>																																												
																																				VISTA DA																																												
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

