

1 2 3 4 5 6 7 8 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			MONUMENTI
STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI  PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11  PROTEZIONE PROPOSTA		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo d) medicere d) buono a) ettimo  2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale e) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni  piano terreno resto dell'edificio spazi liberi  DESTINAZIONE DI PIANO	NUMERO SCHEDA  0 1 1 0 8 4
Resti del porticato a sud probabilmo te quattrocenteschi. Ristrutturazione ottocentesca di corpi di fabbrica procedenti. In corrispondenza del mp. 13 aggiunto (probabilmente poco dopo l'abattimento delle muraine) corpo di fabrica a un piano coperto a terrazza sullo spigolo. Chiusura non recente deggiato nel corpo a norde del portica del portica del portica del corpo a norde del portica del corpo del cor	delle quali ora chiusa, su vasto lot cetto rettangolare. Corpo su strada a la piani con copertura a padiglione. Corpi interni a due-tre piani coperti a due falde. All'interno due cortili separati da un passaggio ad la arco: nel primo. portico a tre luci	Tetto con orditura in in coppi.  Contorni finestre e s	n legno e manto
cato a sud.  PROPRIETARIO ATTUALE  BIBLIOGRAFIA	(chiuse)sovrastante; nel secondo forti pilastri e mensole di pietra, resti visibili di un antico porti- co.  CARATTERISTICHE E CONTESTO Su strada rivestimento del piano terra in arenaria.	PROPOSTE DI RESTAURO  Risanamento e ristrutturazione con  valorizzazione degli elementi antic  osservazioni	
	negozi, attività artigianali, votrine, insegne, ecc.		



