



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII(?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Moroni VIA Bancalegno																		N. CIV2D-F									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 8 5 2																	
CATASTO Bergamo f.14;mp.1285																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE magazzini,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. N.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA Non alterazione della facciata																											rento dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Probabilmente del XVIII secolo.																		Edificio in cortina collegato con quello alla scheda n.01.1.08.50 con accesso da via Quarenghi. Altezza di quattro piani. Tetto a due falde.									Murature miste intonacate. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		In facciata:portale,oggi chiuso, con chiave di volta con stemma "aquila bicipite"su bilancia". Adiacenti due aperture ad arco ribassato con architravi in legno e roste in ferro battuto.									PROPOSTE DI RESTAURO									Conservazione e valorizzazione della facciata,elemento qualificante di vicolo Bancalegno.																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.																																			
NEG.23.14/23.15																											REDATTA DA G.M.Petrò-marzo 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

