



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XIX (fine)</u>		1. VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA' <u>S. Caterina</u> via <u>Veza D'Oglio</u>		N. CIV. <u>1A</u>		a) prezioso b) ostivo c) mediocre d) buono e) utile	
CATASTO <u>Redona f.5; mp.413</u>				2. NECESSITA' DI RESTAURO	
PROPRIETA' <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>abitazione</u>		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COBERTURE	UMIDITA'	GRADO	
☐	☐	☐	☐	a b c d e	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11 e 52</u>				piano terreno	
PROTEZIONE PROPOSTA				volume dell'edificio	
				spazi liberi	
				DESTINAZIONE DI PIANO	
				3,333	
				4	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
<u>Costruzione del XIX secolo (fine)</u>		<u>Edificio isolato a pianta rettangolare.</u>		<u>Struttura muraria mista in pietrame e mattoni, intonacata.</u>	
		<u>Altezza di due piani.</u>		<u>Solai in legno.</u>	
		<u>Copertura a quattro falde incrociate.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi.</u>	
		<u>Corpo di fabbrica a un piano con copertura a terrazzo sul lato est.</u>		<u>Contorni delle aperture e motivi decorativi sul lato est in pietra artificiale.</u>	
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO	
PROPRIETARIO ATTUALE		<u>Cancello d'ingresso con pilastri in mattoni.</u>		<u>Valorizzazione del giardino.</u>	
		<u>Motivi decorativi in legno intagliato sulla linea di gronda.</u>		<u>Consolidamento dell'edificio.</u>	
		<u>Mensola d'angolo verso il giardino.</u>		OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA		<u>in ferro battuto.</u>			
		<u>Sul lato est si stende un grande giardino, in stato di abbandono,</u>			
DOCUMENTI ANNESSI		<u>con</u>			
<u>NEG. 13.34 / 13.25</u>		<u>alberi d'alto fusto.</u>		REDATTA DA <u>M. Torriani</u> - gennaio 1973	
				REVISIONATA DA <u>V. Zandini</u> febbraio 1973	
				VISTA DA	

