



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XVIII?</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO																										
LOCALITA' <u>S. Caterina</u> VIA <u>Borgo S. Caterina</u>		N. CIV. <u>72-72A</u>		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																										
CATASTO <u>Boccaleone f. 25; mp. 2893</u>		USO ATTUALE <u>negozi e abitazione</u>		2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA' <u>privata</u>		STRUTTURE VERTICALI ☐		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro intero o parziale d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE ORIZZONTALI ☐		COPERTURE ☐		GRADO																										
UMIDITA' ☐		PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n. 14 art. 14</u>		<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d</td> <td>e</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		a	b	c	d	e																				
a	b	c	d	e																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>fronte su strada</u>		piano terreno		3																										
		resto dell'edificio		3 = 12																										
		spazi liberi		3																										
		DESTINAZIONE DI PIANO		3																										
				4																										
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI																										
<u>Costruito probabilmente nel XVIII sec.</u>		<u>Edificio in cortina a pianta rettangolare.</u>		<u>Struttura muraria in pietra e cotto, con intonacatura esterna.</u>																										
<u>Apertura a piano terra per negozio e parziale tinteggiatura.</u>		<u>Altezza di tre piani più sottotetto.</u>		<u>Solai in legno.</u>																										
		<u>Copertura a due falde.</u>		<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</u>																										
				<u>Contorni delle finestre in arenaria.</u>																										
				<u>Stipiti delle porte in arenaria, battenti in legno e rosta in ferro.</u>																										
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE		<u>Gronda allineata con quella dello edificio al n. 72 B.</u>		<u>Consolidamento, rifacimento intonaco.</u>																										
		<u>Piccola porta d'ingresso ad arco.</u>		<u>Reintegrazione al piano terra.</u>																										
		<u>Comignoli con copertura di coppi.</u>		OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA				<u>Ha lo stesso mappale dell'edificio d'angolo adiacente (v. scheda C/50/138)</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI		<u>negoz. attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.</u>		REDATTA DA <u>L. Torriani</u> - gennaio 1973																										
<u>NEG. 14.20</u>		<u>Apertura del negozio fuori proporzione.</u>		REVISIONATA DA <u>V. Zambelli</u> febbraio 1973																										
				VISTA DA																										

