

COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (XV/2),			MONUMENTI
CATASTO BOCCALCONE f.25; mp. 1783- FROPRIETA Privata UEO ATTUALE NEGO STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE ONIZZONTALI STR PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 1 FROTEZIONE FROPOSTA DEFT 4 2 ANT (60 21 N.	EPON sec XX dopo 45 Caterina via Berziza cv. 94-96A 4687	1 - VALORE ARCHITETTONICO 2) pessimo til ostavo di molicore di bosco di ordico 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO 3) impossibile di restaure iningralo ci restauro interno o esterno di restauri paralali al ottime condisioni piano terrano recco dell'additolo 22 DESTINAZIONE DI FANO 3 13 STRUTTURO E MATERIALI	CONTRACTOR STREET, STR
Portale probabilmente quattrocenteso Il contorno ad angolo smussato dell'e dificio è già presente in mappe del primo '800	Edificho d'angolo ei limiti del horgo e mienta poligonale. Altezza di quattro piani. Copertura a min falde, con ricavate altane. Corpo di fabbrica posteriore con copertura miana adibita ad altana.	Strutture muraria in c Solai in c.a. e lateri Intonacatura esterna; Tetto con struttura in in compi.	zio.
PROPRIETARIO ATTUALE BIBLIOGRAPIA DOCUMENTI ANNEBI	CARATTERISMONIS FARMICULARIE CONTISTO Relconcini con ringhiera in ferro battuto, inquadrati in rientrenze ad arco. Cohprende al n. civ. 94 un portala antico in pietra da taglio, ed ar- co con androne che immette nel cor- tile, molto degradato a pienta ib- regolare.	PROPOSTE SI RESTAURO COSERVAZIONI E' lembito dalla roggi	a Nuora
NEG7 9.20a / 9.22a / 9.21a / 16.31 / 6.35 / 5.36 / 14.32	Collocato in posizione estremamen+ te importante all'imbocco della strada.	REDATTA DA M. Toppiani REVISIONATA DA V. COMINO	-gennaio 1973







