



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XX</u>		1 - VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITA' <u>S.Caterina</u> VIA <u>Borgo S.Caterina</u>		N. CIV. <u>51-51A</u>		a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buono d) ottimo	
CATASTO <u>Boccaleone f.25; m.1756</u>				2 - NECESSITA' DI RESTAURO	
PROPRIETA' <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>negozio e abitazione</u>		a) impossibile b) risparmio integrale c) restauro integrale e esterno d) restauri parziali e) opere sostitutive	
STRUTTURE VERTICALI	☐	STRUTTURE ORIZZONTALI	☐	COFERTURE	☐
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 14</u>		UNITA' ☐			
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		DESTINAZIONE DI PIANO	
<u>In cortina antica</u>		<u>Edificio in cortina a pianta quadrangolare.</u>		<u>3,66 G</u>	
		<u>Altezza di tre piani.</u>		<u>4,933</u>	
		<u>Tetto a due falde.</u>			
<u>Rifacimento e ristrutturazione dell'intero edificio tra il 1960 e il 1970.</u>		<u>Corpo di fabbrica sul retro isolato a un piano, con tetto a tre falde a sega.</u>			
		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		STRUTTURE E MATERIALI	
PROPRIETARIO ATTUALE		<u>Rivestimento esterno e luci delle aperture a piano terreno in contrasto con il contesto.</u>		<u>Strutture murarie in pietra e cotto intonacate.</u>	
				<u>Solai in c.a. a laterizio.</u>	
FOTOCOPIA				<u>Tetto con orditura in legno e manto in coppi; per il corpo di fabbrica sul retro, tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi.</u>	
				<u>Rivestimento al piano terreno in griglia.</u>	
DOCUMENTI ANNESSI		negli, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.		PROPOSTE DI RESTAURO	
<u>NRG. 8.31 / 8.34</u>					
				OSSERVAZIONI	
				REDATTA DA <u>M. Corriani</u> - <u>gennaio 1973</u>	
				REVISIONATA DA <u>V. Zambelli</u> - <u>febbraio 1973</u>	
				VISTA DA	

