



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																	
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																																							
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XIX (?)</u>										1. VALORE ARCHITETTONICO										NUMERO SCHEDA																													
LOCALITA' <u>S. Caterina</u> VIA <u>Borgo S. Caterina</u>										N. CIV. <u>20-6A</u>										a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo										0 1 5 0 2 0 2																													
CATASTO <u>Boccaleone f. 25; mp. 1514</u>										PROPRIETA' <u>privata</u>										2. NECESSITA' DI RESTAURO																																							
STRUTTURE VERTICALI										STRUTTURE ORIZZONTALI										COBERTURE										UMIDITA'										a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) alcune contribuzioni										ORA									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.S.G. n.a. art. 11</u>																				già in corso										4																													
PROTEZIONE PROPOSTA																				completa dell'edificio																																							
																				spazi liberi																																							
																				DESTINAZIONE DI PIANO																																							
DATI CRONOLOGICI										DATI TOPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI																																							
Probabilmente del XIX secolo.										Edificio in cortina a pianta irregolare.										Strutture murarie in muratura mista con pilastri in c.a.																																							
Rifacimento intonaco.										Altezza di tre piani.										Solai in legno.																																							
Ristrutturazione integrale del piano terra.										Tetto a più falde.										Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																																							
Aggiunta di un corpo di fabbrica di un piano sul lato est della fronte.										Corpo di fabbrica a est a un piano con copertura piana adibita a farsa.										Intonaco esterno.																																							
Aggiunta di corpi a un piano nel cortile.																				Contorni delle finestre in arenaria e marmo.																																							
																				Corpo a est rivestito in cotto.																																							
										CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO										PROFONDI DI RESTAURO																																							
PROPRIETARIO ATTUALE										Rivestimento del piano terreno in netto contrasto con l'ambiente, articolato su cinque aperture rettilinee e rivestito con lastre di travertino.										Liberazione cortile.																																							
BIBLIOGRAFIA										All'interno, sul cortile, ballatoio al 2° piano.										OSSERVAZIONI																																							
DOCUMENTI ANNESSI										Cortile interno quasi completamente occupato da costruzioni adibite a magazzino.										REDATTA DA <u>M. Torriani-febbraio 1973</u>																																							
REG. 12.12a / 13.13																				REVISIONATA DA <u>V. Zanella-marzo 1973</u>																																							
																				VISTA DA																																							

