



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI																
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>		EPOCA <b>sec. XVIII</b>		1 - VALORE ARCHITETTONICO																
LOCALITÀ <b>S. Caterina</b>	VIA <b>Borgo S. Caterina</b>	N. CIV. <b>17B-19A</b>		al pessimo al cattivo al mediocre al buono al ottimo																
CATASTO <b>Boccaleone f. 25; mp. 1730</b>		USO ATTUALE <b>negozi e abitazione</b>		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																
PROPRIETÀ <b>privata</b>	STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>	COBERTURE <input type="checkbox"/>	UMIDITÀ <input type="checkbox"/>															
PROTEZIONE ESISTENZE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>		PROTEZIONE PROPOSTA		GRADO																
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		DESTINAZIONE DI PIANO																
<b>XVIII secolo.</b>		<b>Edificio in cortina a pianta rettangolare (il corpo principale) i corpi di fabbrica sul retro conferiscono al complesso una pianta a U. Altezza di tra piani per il corpo sulla strada, due per le ali laterali.</b>		piano terreno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table> resto dell'edificio spazi liberi		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5																
1	2	3	4	5																
1	2	3	4	5																
<b>Apertura di negozi.</b> <b>Restauro di tutto il retro e dei vari corpi di fabbrica. Rifacimento del selciato dell'androne.</b> <b>Rifacimento dall'intonaco esterno.</b>		<b>Copertura a due falde per il corpo nord, a una per le ali.</b> - CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>Androne con volta a botte. Cortile posteriore con ballatoio sul lato nord al I piano e balcone al II. Piccolo corpo di fabbrica rettangolare nell'angolo nord-ovest del cortile a un piano con copertura piana tutto sesto, fascia marcapiano al I piano, finestrella quadrata al piano terra sulla facciata con inferriata. Nel cortile, addossata al muro, piccola fornice con vasca a coppa semicircolare e testa di leone (entrambi in pietra). Sul lato sud del cortile, cancellata in ferro battuto con due colonne centrali (tuscaniche) negozi in contrasto con l'ambiente.</b>		STRUTTURE E MATERIALI <b>Strutture murarie miste in pietra e cotto, intonacate.</b> <b>Solai in legno.</b> <b>Tetto con orditura in legno e manto in coppi.</b> <b>Contorni del portone e della finestra in arenaria.</b>																
PROPRIETARIO ATTUALE		PROPOSTE DI RESTAURO		REDAZIONATA DA																
BIBLIOGRAFIA		<b>Ristrutturazione dei negozi.</b>		<b>M. Torriani - febbraio 1973</b>																
DOCUMENTI ANNESSI		REVISIONATA DA		VISTA DA																
<b>REG. 32.8 / 32.11 / 32.10 / 31.25</b> <b>cortile, cancellata in ferro battuto con due colonne centrali (tuscaniche) negozi in contrasto con l'ambiente.</b>		<b>adibita a terrazza. Grande portone tutto sesto, fascia marcapiano al I piano, finestrella quadrata al piano terra sulla facciata con inferriata. Nel cortile, addossata al muro, piccola fornice con vasca a coppa semicircolare e testa di leone (entrambi in pietra). Sul lato sud del cortile, cancellata in ferro battuto con due colonne centrali (tuscaniche) negozi in contrasto con l'ambiente.</b>		<b>V. Zucchi - marzo 1973</b>																

