



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XIX									1. VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 88B...90A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1354																											2. NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio, magazzini, abitazione.									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																											0 1 5 0 3 0 6								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																											a b c d e								
																		piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII-XIX secolo.																		Edificio in cortina a pianta irregolare.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni intonacati.								
Apertura del negozio in facciata.																		Altezza di quattro piani su strada (corpo B), di tre piani nel corpo A.									Zoccolo in intonaco rustico.								
Ristrutturazione del cortile interno.																		Copertura a due falde.									Solai in legno.								
																		Androne centrale.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.								
																		Cortile interno acciottolato.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																	
																		Portone a tutto sesto.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Apertura a piano terra a sesto ribassato, con architrave libero in legno e rosta in ferro. Ancora al piano terra apertura rettangolare.									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Comignolo visibile dalla strada in mattoni. Sul cortile ballatoi sui lati sud e nord. Visibili in facciata tracce di antiche decorazioni in graffi.									Consolidamento, risanamento.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																			
NEG. 79.31a / 48.12a / 79.34a / 79.33a																											REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

