



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Autofficina																		EPOCA sec. XX dopo'45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 86E									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 3 1 0																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1366 b																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE autofficina di riparazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b o d e GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno									1/2									5								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1/2																	
																											spazi liberi									1/2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito nel 1958.																		Edificio isolato.									Struttura in c.a. con tamponamento in laterizio intonacato.																										
																		Capannone a volta a pianta rettangolare, con corpo di fabbrica a sud, allungato a pianta rettangolare a un piano con copertura piana.									Ampie vetrate in ferro e vetro.																										
																											Volta con elementi prefabbricati in laterizio.																										
																											Copertura del corpo di fabbrica a sud in soletta di c.a.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		L'edificio si colloca al di sotto dell'Accademia Carrara; occupando uno spazio precedentemente a orto.																																			
HELIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA M.Torriani									-marzo 1973																	
NEG. 79.22a																											REVISIONATA DA V.Zanella									aprile 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

