



1									1									1																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 57									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 4 1 2								
COSTO Bergamo f.6; mp. 1738																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ																																			
SITUAZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		piano terreno									1 2									3								
SITUAZIONE PROPOSTA passaggio arcuato																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XIX secolo.																		Edificio all'interno della cortina del borgo.									Struttura muraria mista a pietrame e mattoni,intonacata.																	
aggiunta di un corpo di fabbrica a torre.																		Due corpi di fabbrica collegati da un androne a volta a botte con copertura a terrazza.									Solai in legno.																	
																		Corpo ovest: tre piani, copertura a due falde sfalsate.									Tetto con orditura in travi e manto in coppi (piccola copertura piana in c.a. per il corpo di fabbrica a torre aggiunto).																	
																		Corpo est; due piani, con copertura a padiglione.									Contorni delle aperture in arenaria. Parapetto della terrazza in ferro.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		L'elemento interessante è l'androne in asse con quello dell'edificio alla scheda n. 01.5.04.11, che crea un diaframma fra i due cortili.									Consolidamento.																	
																		Cortile interno acciottolato senza grandi qualità formali.									OSSERVAZIONI																	
																		Sul lato ovest orto e giardino delimitato dalla roggia Guidana. NUOVA																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA M.Torriani marzo 1973																	
G. 34.33 / 34.32																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973																	
																											VISTA DA																	
1									1									1																										

