



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
NOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
DALTA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 37									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
COSTO Bergamo f.6; mp. 1408 - 1409 - 1410																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO								
PROPRIETA' privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA'												GRADO														
SITUAZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 52																		piano terreno									1 2								
SITUAZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Epoca di costruzione: XVII- XIX secolo.																		Edificio in cortina: complesso di costruzioni di epoche diverse, unificate dalla facciata.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata. Zoccolo in intonaco rustico. Solai in legno.								
In corso i lavori di ristrutturazione nel mp. 1410.																		Altezza di tre piani più sottotetto su strada. Copertura a due falde. Androne con volta a botte ribassata. A est cortiletto a pozzo coperto a lucernario. A ovest, cortile interno rettangolare con ballatoio sui due piani sui lati nord est e ovest.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle finestre in arenaria.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto. Comignolo, visibile dalla strada, in mattoni.									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Buona fronte di aspetto tardo ottocentesco sul retro in corrispondenza del mp.1410 con balconi in ferro battuto. Accesso al cortile est con porta con contorno in arenaria e cancello e rosta in ferro battuto.									OSSERVAZIONI L'edificio del mp.1410 è attualmente collegato all'interno a quello del mp.1413 (v.scheda 01.5.04.26) rimanendone differenziato nelle due fronti: su strada e verso il giardino.								
TOPOGRAFIA																		Passaggio carrabile agricolo (mp.1409).									REDATTA DA M.Torriani -marzo 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
EG. 42.34 / 43.12 / 141.28a																											VISTA DA								
1									2									3																	

