



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XX dopo '45																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 74																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1316																		USO ATTUALE magazzino,abitazione																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									NUMERO SCHEDA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA																		0 1 5 0 5 0 4								
																																				GRADO								
																																				a b c d e								
																																				piano terreno 1 2 5								
																																				resto dell'edificio 1 2								
																																				spazi liberi 1 2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Costruito intorno al 1950.																		Edificio arretrato rispetto alla																		Ossatura dell'edificio formata da mura-								
Costruito sul luogo di un preesisten-																		cortina a pianta quadrangolare.																		ture miste e struttura in c.a., intona-								
te edificio (molto basso).																		Altezza di quattro piani.																		cata.								
																		Copertura a due falde.																		Rivestimento al piano terra in lastre								
																		Androne laterale con copertura																		di breccia levigata.								
																		piana.																		Solai misti in c.a. e laterizio.								
																																				Tetto con manto in coppi.								
																																				Contorni delle aperture in pietra arti-								
																																				ficiale.								
																																				Serrande metalliche al piano terra.								
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		OSSERVAZIONI								
																		Tre aperture rettangolari al piano																		Edificio in contrasto con il borgo per								
																		terra. Lesene verticali lisce con-																		strutture e materiali.								
																		tinue al I e II piano. Fascia alla																										
																		altezza del terzo piano (orizzonta-																										
																		le). Aperture rettangolari nel so-																										
BIBLIOGRAFIA																		totetto. Sul retro cortile in co-																										
																		mune con l'edificio alla scheda																										
																		n. 01.5.05.03.																										
																		negosi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA M.Torriani -aprile 1973								
NEG. 47.30 / 47.31																																				REVISIONATA DA V.Zanella maggio 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

