



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 58A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 5 1 1								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 2527-2156																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE magazzino, abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA												a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.C. n.a. art.11 e 52																		piano terreno									1 2									4								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2																	
																		spazi liberi									1 2																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruito alla fine del XIX secolo (originariamente officine).																		Due edifici isolati paralleli a pianta rettangolare.									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.																	
Restauro integrale nella seconda metà del XX secolo.																		Altezza di due piani il corpo a ovest con copertura a capanna; un piano il corpo a est coperto a una falda.									Solai in legno.																	
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi.(fibrocemento nel corpo di fabbrica a est).																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Contorni delle aperture sul lato ovest dell'edificio principale in mattoni.																										
																		Aperture ad arco ribassato chiuse a veranda nel corpo ovest.																										
BIBLIOGRAFIA																		Spazio interno a giardino. Ingresso ad arco ribassato in mattoni e cemento, con coronamento in coppi.									OSSERVAZIONI																	
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATA DA M.Torriani									-aprile 1973								
NEG. 112.8 / 112.6																											REVISIONATA DA V.Zanella									maggio 1973								
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

