

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTA	ALI	MONUME
CATASTO Bergamo f.6; mp. 151-2734	ePOCA Sec. XIX OMASO N.CIV. 58 itazione COPERTURE UMIDITA	1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale e) restaure interno o esterno d) restauri paraiali e) ottime condizioni piano terreno piano terreno resto dell'edificio parai liberi DESTINAZIONE DI PIANO	NUMERO SCH
DATI CRONOLOGICI Edificio del XIX secolo.	DATI TEPOLOGICI Edificio isolato. Pianta all'incirca rettangolare.	STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra (mattoni,intonacata.	
Restauro integrale nella seconda metà del XX secolo.		Piano terra e spigolo su chi di pietra a vista. Solai misti in laterizio Tetto con orditura in le in coppi. Contorni delle aperture rigata.	o e c.a. egno e mant
7005-200-00 AMBOR & COLORO S	A est interessante lungo muro di		
PROPRIETARIO ATTUALE	cinta in pietrame, parzialmente co- perto dalla vegetazione.	PROPOSTE DI RESTAURO	
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 46.36 / 112.7	negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.	REDATTA DA M.Torriani - REVISIONATA DA V.Zanella	aprile 197 maggio 197



