



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO																										
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 42									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																										
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1296																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		1 - impossibile b) restauro integrale									c) restauro interno o esterno									d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO									GRADO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare allungata									Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata.																										
Apertura rettangolare al piano terra con saracinesca metallica (garage).																		Altezza di quattro piani									Zoccolo in intonaco rustico																										
																		Copertura a due falde									Solai in legno																										
																		Androne laterale									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni delle aperture in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Comignolo visibile dalla strada									Ripristino della facciata																										
																		Due cortili assai degradati uniti da androne laterale con rampa									Ristrutturazione per risanamento																										
BIBLIOGRAFIA																		Nel 1° cortile a cavedito alto balconcino settecentesco									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973																										
NEG. 40.35/37.37a/112.15/112.17																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

