



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ B.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 36																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1293																																				2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				1 2 3 4 5 6 7 8 9								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVII secolo (?)																		Edificio in cortina a pianta rettangolare allungata																		Struttura muraria in mattoni,intonacata. Zoccolo in finto bugnato								
In questo secolo: apertura del negozio al piano terra																		Altezza di quattro piani																		Solai in legno								
facciata decorata nel 1930 a graffito																		Copertura a due falde																		Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Androncino laterale con volta a botte.																		Contorni delle aperture in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Porta d'ingresso ad arco																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Facciata con decorazioni di gusto floreale in graffito																		Consolidamento, ripristino del resto.								
																		Altana sul tetto																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Sul retro, al terzo piano, loggiato chiuso a veranda con archi lobati																										
																		Loggiato piuttosto degradato																										
																		negosi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973								
NEG.40.24/40.25/37.33a/40.26																																				REVISIONATA DA V.Zanella-maggio,1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

