



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificioresidenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 26A-28									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1287																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11 e 52																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
Fronte su strada.																		spazi liberi (CAVEDIO)									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Struttura muraria mista in pietra e mattoni intonacata								
Creazione di un'apertura rettangolare per negozio																		Altezza di 3 piani									Zoccolo in intonaco rustico								
Rifacimento intonaco in facciata																		Copertura a due falde									Solai in legno								
																		Androne laterale con copertura piana									Tetto con orditura in legno; e manto in coppi								
																		Cortiletto interno									Contorni delle aperture in arenaria lavorata								
																											Cortile lastricato								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portone a tutto sesto; a fianco negozio con apertura rettangolare									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Cortile con portico ad arco su pilastri, con copertura piana in travi a vista sul lato nord									Si propone la demolizione, rispettando solo la facciata, da ristrutturare al piano terra								
BIBLIOGRAFIA																		Cortile interno estremamente degradato									OSSERVAZIONI								
																		Spazio coltivato ad orto sul retro																	
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973								
NEG.40.7/37.26a/40.9/40.10																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

