



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII?									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 18									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6;mp.1278																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											0 1 5 0 5 3 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																											GRADO								
																											a b c d e								
																											piano terreno 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																											resto dell'edificio 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																											spazi liberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta ret-tangolare									Struttura muraria in pietra e mattoni, in-tonacata								
Rimaneggiamenti nel cortiletto (corpi aggiunti nei ballatoi per i servizi)																		Altezza di 4 piani									Zoccolo in intonaco rustico								
																		Copertura a due falde									Solai in legno								
																		Androne laterale; con volta a par-ziale crociera, poi piana nel vano scale, poi a botte nel passaggio verso il cortile									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																											Ballatoi con strutture portanti in are-naria								
																											Portone con ante in legno								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Portone a tutto sesto; in facciate a piano terra finestrella rettan-golare con grata									Consolidamento e risanamento								
																		Cortiletto interno a pozzo con ballatoi sul lato ovest. Sul lato sud aperture ad arco ribassato, con pa-rapetto in ferro, per il vano scale									Ristrutturazione del cortile								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
																											Cortile degradato								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																	
NEG.38.26/38.28/37.8a																											REDATTA DA M.Torriani-aprile 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

