



1									1									1																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOGA sec.XVIII-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0150536																	
LOCALITÀ S.Tomaso VIA S.Tomaso																		N. CIV. 8C-10									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1272																		USO ATTUALE deposito, abitazione									a b c d e																										
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1/2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																										
																		spazi liberi									1/2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI Del secolo XVIII-XIX																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta quadrangolare									STRUTTURE E MATERIALI Struttura muraria mista in pietra e mattoni, intonacata																										
Creazione di un'apertura rettangolare (negozio-magazzino) al piano terra																		Altezza di 4 piani									Zoccolo in intonaco rustico																										
																		Copertura a due falde									Solai in legno																										
																		Androne laterale, con scale, con volta a botte									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Portalino ad arco a tutto sesto									Contorni delle finestre e del portale in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		Interno molto degradato									Scala interna in legno																										
BIBLIOGRAFIA																		PROPOSTE DI RESTAURO Ristrutturazione per risanamento									OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 38.9 / 38.10 / 37.2a																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATA DA M.Torriani -aprile 1973																										
																											REVISIONATA DA V.Zanella -maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1									1									1																																			

