



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCsec.XV-XVIII-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 92																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1176																		USO ATTUALE esercizio pubblico,abitazione																		2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA privata																		STRUTTURE VERTICALI																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITA									NUMERO SCHEDA								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																		1 2									a b c d e									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2									1 2									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Presenza di murature tardo-medioevali																		Edificio in cortina aggettante ri- spetto all'edificio a valle con pianta rettangolare.																		Murature in pietra e mattoni rivestite d'intonaco.								
Trasformazioni avvenute nel XVIII e XIX secolo.																		Altezza di quattro piani. Base scarpata a sud. Al piano terreno due aperture con arco ribassato. Copertura a due falde.																		Locali al piano terreno coperti con volta a botte. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Nelle parti in cui l'intonaco è caduto appaiono murature di pie- tra con conci squadrati a spacco di cava.																		Liberare dall'intonaco le parti di mura- tura a conci in pietra. Rifacimento into- naco. Risanamento interno.								
BIBLIOGRAFIA																		Contorni delle finestre di arena- ria con davanzale aggettante. Al I piano coronamento rettilineo di arenaria notevolmente rovinato.																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negori, attività artigianali, vetinaio, insegna ecc - Roste in ferro nelle aperture al piano ter- reno.																		Ingresso da via Masone 32.								
NEG. 5.24a																																				REDATTA DA A.Piantanida -marzo 1973								
																																				REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

